Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1: Identifikátor výrobku

Název produktu: RL300 Super Glue For Tires
RL301 Super Glue Thin
RL302 Super Glue Medium
RL303 Super Glue Thick

1.2: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití produktu: Kyanoakrylátové lepidlo

Nedoporučuje se: Nerozstřikovat.

1.3: Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: Robitronic Electronic GmbH
Brunhildengasse 1/1
1150 Wien
Österreich

Tel: +43 (0) 1 9820920

Email: info@robitronic.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefon pro použití v nouzi: Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1: Klasifikace látky nebo směsi

Látka nesplňuje kritéria pro klasifikace podle nařízení ES 1272/2008.

Nežádoucí účinky: Kyanoakrylát. Okamžitě lepí kůži a oči během několika sekund. Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.2: Prvky označení

Signální slovo: Varování.

Věty o nebezpečnosti: H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
EUH202: Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Symboly nebezpečí:

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P261: Zamezte vdechování par.
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280: Používejte ochranné rukavice.
P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokračování na další straně

2.3: Další nebezpečnost

PBT: Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.1: Látky

Nebezpečné látky: ETHYL-2-CYANOACRYLATE

EINECS	CAS	Index č.	Klasifikace (CLP)	Procento
230-391-5	7085-85-0	607-236-00-9	SLOT SE 3, H335	80-<100%

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc:

4.1: Popis první pomoci

Obecné informace: Odstraňte kontaminovaný oděv.

Kontakt s kůží: Ihned opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Odstraňte znečištěný oděv. V případě přetrvávajících potíží navštivte lékaře.

Kontakt s očima: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody.

Vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte z dosahu expozice na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží navštivte lékaře.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1: Hasiva

Hasicí media: Vodní sprej, pěna, C02, hasící prášek, písek.

Hasící opatření pro ochranu životního prostředí.

Nevhodná hasící media: Nehasne silným vodním proudem.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí vystavení vlivu: Riziko tvorby toxických produktů pyrolýzy.

5.3. Pokyny pro hasiče

Pokyny pro hasiče: Použijte samostatný (přenosný) dýchací přístroj. Vyvarujte se vdechnutí požárních plynů.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1: Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření osobní ochrany: Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti.

6.2: Opatření na ochranu životního prostředí:

Opatření ochrany prostředí: Zabraňte rozsáhlému úniku a rozšíření látky do prostředí. Zabraňte vniknutí do kanalizace. Úniku zabraňte použitím ochranné hráze.

6.3: Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody čistění: Absorbujte do suché zeminy nebo písku. Přemístěte do uzavíratelného označeného kontejneru určeného pro odklízení tohoto typu materiálu.

Pokračování na další straně

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Manipulační požadavky: Manipulujte s látkou pouze v dobře větraných prostorech.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte pouze pevně uzavřené a v originálním obalu. Neskladujte společně s oxidačními činidly.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifická konečná použití: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Vnitrostátní limitní hodnoty nejsou určeny. Zajistěte dostatečnou ventilaci pracovních prostorů.

8.2. Omezování expozice

Hygienická opatření: Po práci důkladné očištění kůže. Odstraňte znečištěný oděv. Preventivně chrňte kůži pomocí ochranného krému. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nečichejte.

Ochrana dýchacích cest: Při vysokých koncentracích použijte krátkodobé filtrační zařízení, filtr A..

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odpovídající EN 374, butylkaučuk, doba průniku materiálem: >120 minut.

Ochrana očí: Ochranné brýle.

Ochrana kůže: Ochranný oděv.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: Kapalina.

Barva: Bezbarvá.

Zápach: Charakteristický zápach.

Bod varu: >150°C.

Bod vzplanutí: >85°C.

Oxidační vlastnosti: Ne.

Tlak páry: Cca 0,03 kPa, 20°C.

Hustota: 1,1 g/ml.

Rozpustnost ve vodě: Reaguje s vodou.

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce: Reaguje se silnými oxidačními činidly.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nutno vyloučit tyto podmínky: Nejsou známy žádné skladovací podmínky, kterým je třeba zabránit.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známé žádné nebezpečné produkty rozkladu.

Pokračování na další straně

Oddíl 11: Toxikologické informace

Nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.

Oddíl 12: Ekologické informace

Ekologické údaje o celkovém produktu nejsou k dispozici.

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Postupy likvidace: Zlikvidujte v souladu se všemi místními a národními předpisy jako nebezpečný odpad.

Likvidace obalu: Nepoužívejte znovu prázdné obaly. Prázdné obaly mohou být předány k likvidaci nebo recyklaci.

Číslo EWC 080409 - Odpady lepidel a tmelů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné látky.

Oddíl 14: Informace pro přepravu:

Produkt není klasifikován jako nebezpečné zboží pro přepravu ADR, RID, IMDG nebo IATA.

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Vnitrostátní předpisy:

Nařízení o nebezpečných látkách - GefStoffV 2004;

Zákon o Praní a detergentech - WRMG;

Zákon o vodních zdrojích - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905;

Třída ohrožení vody: 1, podle VwVwS od 27. 7. 2005 (stav: 2009);

Klasifikace podle TA-Luft: 5.2.5 Organické látky

Třída skladování VCI: LGK 3B : hořlavé kapaliny (FP> 55 ° C - 100 ° C nelze mísit s vodou);

Další předpisy: UVV: Zpracování lepidel (VBG 81);

TRGS 401: Nebezpečí při styku s kůží. - Identifikace, hodnocení, opatření;

BGI 595: Leták: Dráždivé látky / žíravé látky (M 004).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatelem nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti látky nebo směsi.

Oddíl 16: Další informace

Plné znění vět o bezpečnosti

R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

VOC (1999/13 / EG): 0%

Právní odmítnutí: Výše uvedené informace jsou považovány za správné, ale nemusí být úplné a mají se používat jen jako vodítko. Tato firma nesmí být považována za zodpovědnou za škodu vzniklou v důsledku manipulace s výše uvedeným produktem či v důsledku styku s tímto produktem.

Konec bezpečnostního listu