

## Servisní bulletin: Spektrum DX6i vysílače s výrobními datovými kódy 807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E a 901E

30. ledna 2009

Servisní středisko Spektrum zjistilo potenciální problém s potenciometry křížových ovladačů a z tohoto důvodu doporučujeme všem uživatelům DX6i zkontrolovat vysílač. Postupujte při kontrole podle následujících kroků:

1) Zapněte vysílač a přepněte displej na zobrazení monitoru serv.



2) Pomalu pohybujte křížovými ovladači ve všech směrech a pozorně sledujte polohu ukazatele na servo monitoru.

3) Na monitoru by se měla přesně zobrazovat odezva pohybu křížových ovladačů. Pokud zjistíte, že ukazatel odezvy skáče, nebo stojí a po návratu křížového ovladače do neutrální polohy není v této poloze, kontaktujte dodavatele, nebo servis dovozce e-mailem: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz), nebo telefonicky na čísle: +420 572 647 300.

Vysílače s datovými kódy **807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E, a 901E** je potřeba zkontrolovat. Datový kód výrobní série je umístěn uvnitř vysílače v krabičce baterií, nebo na vnitřní straně krytu baterií. Viz obrázky.



Firma Horizon Hobby, Inc. , Spektrum Team a firma ASTRA se Vám omlouvají za způsobené problémy. Vaše bezpečnost a radost z koníčku jsou naší hlavní a nejpřednější prioritou.